

ИЗВЕШТАЈ

Од извршените конзерваторско реставраторски работи на објект “Пирго – Каљ’ната“ с.
Мокриево, Струмица 2025 година

Конзерваторско реставраторските работи се изведени врз основа и во согласност со:

- Основен проект за конзервација и реставрација на “Пирго – Каљ’ната“ с.
Мокриево бр. од , изработен од НУ Завод за заштита на спомениците на културата
и Музеј Струмица
- Извештај за извршена стручна контрола на основниот проект конзервација и
реставрација на “Пирго – Каљ’ната“ бр. од , изработен од НУ Завод за заштита на
спомениците на културата и Музеј Струмица.
- Конзерваторско одобрение бр. од. , издадено од Управата за заштита на
културното наследство на Р.Македонија.
- Извештај за извршен конзерваторски надзор на изведување на непосредна
заштита од Националниот Конзерваторски Центар – Скопје. бр . од.
- Решение за отпочнување со конзерваторско реставраторските работи бр. од ,
издадено од НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Струмица.
- При вршењето на работите , Управата за заштита на културното наследство има
извршено инспекциски надзор, за што има изготвено Записник бр. од

Опис на одбранбената кула - Пирг на археолошкиот локалитет “Пирго – Каљ’ната“ с.Мокриево - Струмица

Археолошкиот локалитет, Пирг-Каљ’ната“ се наоѓа југоисточно од селото Мокриево, Општина Ново Село, во подножјето на планината Беласица, односно во крајниот југоисток на Р.Македонија.

Археолошките истражувања, предводени од археологот Зоран Рујак, беа спроведени во текот на 2011 и 2012 година. Истражувањата претставуваа обид да се проникне во структурата и организацијата на одбранбената фортификација во подножјето на планината Беласица, која има можност да биде поврзана со Самуиловите војни и настаните околу Беласичката битка.

Со археолошките ископувања беа откриени остатоци од набљудителна, односно одбранбена кула – Пирг која најверојатно била изградена во текот на доцноантичкиот / рановизантиски период, а понатаму била користена и во текот на средновековието.

Скромните истражувања на просторот североисточно од кулата покажаа дека не се забележуваат остатоци од други придружни објекти. Меѓутоа, нивното постоење треба да се очекува затоа што покрај овие одбранбени кули понекогаш се наоѓаат и други објекти (коњушници, работилници, ковачници, бедемски појаси итн.). Истражувањата на овој простор се дополнително отежнати поради тоа што околу кулата се наоѓа густа вегетација и столетни дрвја.

Истражувањата на одбранбената кула – Пирг покажаа дека таа има квадратна основа и е со маркантни димензии: 10,65 на 10,65 метри. Сидовите се сидани во масивен емплектон, со големи камења кои ги формираат лицата на сидот, додека внатрешноста е исполнета со поситни камења и малтер. Ширината на сидот е приближно 3 метра. Кулата е делумно сидана врз карпа, а на одредени позиции е фундирана со масивен камен. Нејзината најголема висинска зачуваност е околу 6 метри.

Се до неодамна, кулата била многу позачувана, меѓутоа во последните педесетина години месното население собирало градежен материјал и камен од просторот на кулата, кој потоа го употребувале за изградба на нивните куќи, воденици и други објекти. Многу од градежниот материјал е употребен и во оградувањето на дворовите со камен.

Судејќи според димензиите на основата на кулата, се смета дека висината била најмалку двапати поголема од основата, односно дека вкупната висина на кулата била над 20 метри. Причината за овие маркантни димензии на кулата треба да ја бараме во пристапноста на теренот на кој била подигната.

Кулата најверојатно имала дефанзивна функција, а меѓу другото, требала да одолее и на напади. Стражата која била стационирана во неа можела брзо да дејствува во одбрана на подгорскиот пат кој се наоѓа на околу 400 метри од кулата.

Судејќи според нејзината конструкција кулата била изградена во текот на доцната антика како набљудувачница која го обезбедувала подгорскиот пат. Ваквите доцноантички / рановизантиски тврдини, кои лежеле покрај значајни патни правци и премини, биле делумно обновувани и ставани во функција и во текот на средновековието од страна на Самуил.

Можно е дека токму ова е тврдината Мацукион, која ја споменува хроничарот Скилица. Оваа тврдина страдала во походот на Василиј II веднаш по Битката на Беласица 1014 година. Местоположбата на локалитетот „Пирго-Каљ’ната“ с.Мокриево се вклопува со историскиот извор за описот на местоположбата на тврдината Мацукион.

Истражувањата на кулата дадоа скромни остатоци од движни наоди кои сепак дозволуваат да сметаме дека кулата најверојатно имала одредена улога сè до доцен среден век.

Што се однесува до карактерот на кулата и нејзиното подигање, нема никакво сомнение дека кулата е изградена во времето на доцната антика, односно рановизантискиот период. Се чини дека таа претставува дел од фортификацијата изведени во времето на Јустинијан I и дека најверојатно останала функционална се до доцен среден век кога најверојатно била намерно порушена од страна на Османлиските власти, а се со цел да се спречи евентуалното одметнување на месното население.

На оваа укажуваат и пронајдените фрагменти на покривни тегули со кои најверојатно првично бил покриен кровот на кулата. Исто така, значајно е да се напомене дека должината на страните на кулата од надворешната страна изнесува точно 36 римски стапки, кои во текот на доцната антика изнесуваат 0,295 м или вкупно 10,62 м.

Кулата најверојатно била подигната со цел да ги контролира патните правци помеѓу Серес и Струмица кои воде преку подножјето на планината Беласица. Во неа најверојатно

била сместена мала воена посада која била задолжена да ги чува патните комуникации и навреме да ги алармира посадите од соседните крајпатни кули или, пак, самата Струмичка крепост, односно Цареви Кули.

Интересно е дека кулата има одлична визуелна комуникација со тврдината Цареви Кули која, впрочем, се наоѓа на надморска височина од 447 м, додека кулата во Мокриево е на надморска височина од 425 м. Набљудителната кула во Мокриево најверојатно имала визуелни комуникации и со останатите стражарски, односно набљудителни кули, кои можат да се претпостават источно и југозападно од неа, со што целосно била обезбедена патната комуникација.

Со оглед на нејзината масивност и должина на страните од 10,65 м сметаме дека била доста висока. Ако судиме според аналогите објекти со слична функција, пред сè, од стражарската кула во Филипи (Е. Lawrence), кулата во Мокриево била најмалку дупло повисока од основата и имала висина од најмалку 20-тина м.

Внатрешноста на кулата била поделена на повеќе катови. Судејќи според сочуваните лежишта од гредите носачи на подната конструкција, сметаме дека кулата имала најмалку шест ката. Со оглед на тоа, влезот најверојатно се наоѓал на 5 – 6 метри од подното ниво и бил поставен на катната конструкција. До влезот се доаѓало со дрвени скали или рампа. Со негово кревање кулата била прилично добро заштитена. Исто така, треба да се назначи дека, според лежиштата на греди во внатрешноста на кулата, вертикалната комуникација помеѓу катовите била изведена со внатрешни скали кои најверојатно биле изработени од дрво. Покрај катната конструкција, кулата поседувала и подрумска просторија чиј под бил изведен од набиена земја.

Судејќи според истражувањата кулата најверојатно била користена и во текот на XIII-XIV век на што, впрочем, укажуваат и движните наоди, пред сè, фрагментот од трпезна зграфито керамика. На ова можеби укажува и погребувањето пронајдено на северозападната страна, надвор од кулата.

Со оглед на неговата се вкупна незадоволителна состојба, како и досегашните недоволни превентивни и заштитни активности, со конзервација на оваа одбранбена кула се надеваме дека ќе успееме да ја сочуваме од понатамошни пропаѓања и оштетувања.

По овие активности објектот ќе биде соодветно презентираан пред пошироката јавност. Со тоа ќе добиеме уште еден споменик на културата поврзан со историските

случувања во овој дел на Р.Македонија, како во времето на доцната антика, така и во времето на Самуиловите војни и средновековието.

Конзерваторско реставраторски работи

Конзерваторско реставраторските работи се изведени во месец јули 2025 година, од стручен тим:

- Проф. д-р Трајче Нацев конзерватор советник, раководител на конзерваторско реставраторските работи
- д-р Душко Цветанов, археолог, член на стручна екипа
- м-р Зоран Рујак, археолог, член на стручна екипа

Конзерваторско реставраторските работи, изведени се согласно основниот проект за конзерваторско реставраторски работи на “Пирго – Каљ’ната“ с. Мокриево – Струмица (прва фаза – минимално надсидување на сидовите со цел нивна заштита од понатамошна деструкција).

Конзерваторските работи беа изведени на:

Сите позиции предвидени со барањето за дозвола за конзерваторско реставраторските работи и се дел од основниот проект за конзервација и реставрација на одбранбената кула “Пирго – Каљ’ната“ с. Мокриево – Струмица.

Конзерваторските работи на одбранбената кула “Пирго – Каљ’ната“ с. Мокриево, оваа година беа насочени, кон завршување на првата фаза, односно консолидирање на сидовите (со исклучок на југоисточниот агол, поради присуството на корења и стебло од дрво – јавор) на кулата и спречување на понатамошна деструкција на нистите.

Забелешка:

НУ Завод за заштита на спомениците на културата, пред да се отпочне со конзервација на кулата до надлежните институции, има поднесено барање за отстранување на дрвото и неговите корења од сидовите на кулата. Се до завршувањето на конзервацијата, дрвото не

беше отстрането и поради тоа овој дел од кулата не беше предмет на конзервација и реставрација.

Отстранување на дерутиран градежен материјал и вегетација:

Отстранување на дерутиран малтер од фугите помеѓу камењата на надворешната фасада на сидовите на кулата. Исто така во рамките на оваа фаза констатирани се неколку дерутирани камења од долните партии од сочуваните сидови. Истите се отстранети од сидовите.

Северозападенен сид (северен):

- Отстранување на сите дерурирани фуги помеѓу камењата од јадрото на сидот.
- Отстранување на деструктивни камења, од надворешното лице на сидот.
- Отстранување на деструктивно врзиво средство врз камењата.

Североисточен сид (источен):

- Отстранување на сите дерурирани фуги помеѓу камењата од јадрото на сидот.
- Отстранување на деструктивни камења, од надворешното лице на сидот.
- Отстранување на деструктивно врзиво средство врз камењата.

Југоисточен сид Јужен сид:

- Отстранување на сите дерурирани фуги помеѓу камењата од јадрото на сидот.
- Отстранување на деструктивни камења, од надворешното лице на сидот.
- Отстранување на деструктивно врзиво средство врз камењата.

Југозападен сид (западен)

- Отстранување на сите дерурирани фуги помеѓу камењата од јадрото на сидот.
- Отстранување на деструктивни камења, од надворешното лице на сидот.
- Отстранување на деструктивно врзиво средство врз камењата.

- **Подот во кулата** не е сочуван, освен во траги каде се забележува под од набиена и малку запечена земја. Изведено е чистење од градежен шут, вегетација и коров.

Чистење и миење на сидовите пред надсидувањето.

Извршено е миење на припреманите површини од надворешната фасада и од круната на сидовите на кулата.

Конзервација и реставрација

Надсидување

На позициите каде во долните партии беа отстранети дерутирани – истрошени камења, истите беа заменети со нови камења, со димензии како отстранетите. Поврзувањето е изведено со продолжен малтер.

Надсидувањето на сидовите беше изведено во градежна техника *opus incertum* без нагласени хоризонтални редови. При надсидувањето користен е камен од локалитетот (амфиболски габро) во надворешните фасади и во јадрото на сидовите. За врзиво средство користен е продолжен малтер (бел цемент, вар и песок).

Надсидувањето е во согласност со предложениот проект, со мали измени како резултат на ново создадената ситуација по отстранувањето на дерутираните површини од надворешните фасади и од јадрото на сидовите.

Забелешка

Конзервација и реставрација во оваа фаза на конзервација и реставрација не е изведена на лицето на сидовите и на лежиштата за греди.

- **Северозападенен сид:**

Надсидувањето односно конзервацијата и реставрацијата е започната од северниот агол на сидот, каде беа констатирани и најголемите оштетувања. По санирањето на аголот со надсидувањето продолживме кон западниот агол на сидот. По завршувањето со конзервацијата на фасадата на сидот, извршено е затварање на фугите од јадрото на сидот, со мали надсидување на истото. Висините на сидот по

конзерваторско-реставраторските работи се движат од 0.80 м до 1.20 м од север кон запад.

- ***Североисточен сид :***

Поради присуството на коренот и стеблото од јаворот во источниот агол на сидот, конзервација и реставрација извршена е само минимална конзервација на две третини на сидот со најголем акцент на јадрото на сидот. На фасадата само во централниот дел е поставен еден ред на камен со цел да се спречи процесот на понатамошната деструкција. Висини по конзервација за 0.20 до 0.30 м во однос на висините по чистењето на сидот.

- ***Југозападен сид :***

Конзервацијата на сидот е започната од западниот агол кон јужниот агол на сидот. Кај овој сид не се констатирани големи нарушувања односно деструкција, освен на јадрото на сидот. Висини на сидот по конзервацијата е 1.00 м во западниот агол и каскадно се качува кон јужниот агол, каде висината на сидот по конзервацијата е 1.40 м. Исто така и кај овој сид извршено е затворање на фугите на јадрото на сидот, притоа исто како и кај претходните сидови војќи сметка атмосферската вода да не се задржува на јадарата на сидот.

- ***Југоисточен сид :***

Исто како и кај североисточниот сид и кај овој сид, направени се минимални конзерваторски реставраторски работи само на две третини на фасадата на сидот и максимална конзервација на јадрото. Во источниот агол на сидот, активности не се преземени поради присуството на корен и стебло на јаворот. Висините на југоисточниот сид по конзерваторско-реставраторските работи и надсидувањето се движи: од 1.30 во јужниот агол до 1.70 м во централниот дел на сидот.

Фугирање на фасадати на сидовите.

Фугирање на фасадите на сидовите не е извшена со конзервацијата и реставрацијата во првата фаза, бидејќи источниот агол од кулата не е конзервиран поради постоењето на корењата и на стеблото од јаворот.

Фугирање и обработка на круната на сидовите.

Фугирањето на круната на сидовите е изведена во продолжен малтер (бел цемент и гасена вар). Обработка на фугите не е завршена бидејќи по проектот треба сидовите да кулата да се надсидат према предложената висина од основниот прокет за конзервација и реставрација. Во оваа фаза се затворени фугите на круната на сидовите со цел да се спречи процесот на деструкција на јадрото на сидовите со навлегување на атмосферска вода и мрзнење на малтерот.

Подот во кулата не е сочуван, освен во траги каде се забележува под од набиена и малку запечена земја. Изведено е чистење од градежен шут, вегетација и коров.

Поставување на дрвени греди.

Дрвените греди во првата фаза од конзервацијата и реставрацијата не се поставени на констатираните лежишта во лицата на одбранбената кула - Пирг.

Проф. д-р Трајче Нацев, конзерватор советник



Избор од фотодокументација



Сл.1 Пирг – пред отпочнување со конзервација и реставрација



Сл.2 Југоисточен сид, во текот на чистење од дерутирана градежен материјал



Сл.3 Југозападен сид во текот на чистењето од дерутиран градежен материјал



Сл.4 Североисточен ѕид во текот на чистењето од дерутиран градежен материјал



Сл.5 Северозападен ѕид во текот на чистењето




Сл.6 Југоисточен ѕид по извршеното чистење од дерутиран градежен материјал



Сл.7 Југозападен ѕид по чистењето од дерутиран градежен материјал



Сл. 8 Северозападен сид по отстранувањето на дерутиран градежен материјал



Сл.9 Североисточен сид по отстранувањето на дерутиран градежен материјал



Сл.10 Во тек на конзервација и реставрација во западниот надворешен агол



Сл.11 Во тек на конзервација и реставрација во западниот надворешен агол




Сл.12 Во тек на конзервација и реставрација на јадрото на северозападниот сид



Сл.13 Во тек на конзервација и реставрација на југозападниот сид



Сл.14 Во тек на конзервација и реставрација на јадрото на североисточниот сид



Сл.15 Југоисточен сид по извршената конзервација и реставрација



Сл.16 Југозападен сид по извршената конзервација и реставрација



Сл.17 Северозападен сид по извршената конзервација и реставрација



Сл.18 Североисточен сид по извршената конзервација и реставрација



Сл.19 панорама на Пирго по извршената конзервација и реставрација



Сл.20 Панорама на Пирго по извршената конзервација и реставрација