

УНИВЕРЗИТЕТ Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ – СКОПЈЕ

РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

ЗБИРКА

РЕШЕНИ ПРИМЕРИ ОД МИНЕРАЛНА ТЕХНОЛОГИЈА

$\frac{1}{2}$

БОРИС КРСТЕВ

ШТИП, 1990

ТЕХНОЛОШКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОНЦЕНТРАЦИЈАТА ВО  
ПОДГОТОВКАТА НА МИНЕРАЛНИТЕ СУРОВИНИ И БИЛАНС НА  
МЕТАЛОТ ИЛИ МИНЕРАЛите

Технолошките показатели на концентрацијата се параметри преку кои се искачуваат технолошките и економски ефекти на подготовката и концентрацијата на некоја минерална сировина. Во овие показатели спаѓаат: МАСЕНО ИСКОРИСТУВАЊЕ на производите од концентрацијата или МАСЕНА РАСПРЕДЕЛБА на минералните сировини по производите на концентрацијата, КВАЛИТЕТ или СОДРЖАЈ на корисните и некорисните компоненти во производите на концентрацијата и ИСКОРИСТУВАЊЕ на корисната компонента во производите на концентрација или низна РАСПРЕДЕЛБА по производите на концентрација.

Масеното искористување е маса од производот на концентрација изразена во проценти, односно процентуална распределба на минералната сировина по производите на концентрација. Масеното искористување  $T_K\%$  - се добива од односот на масата на концентратот и масата на влезната сировина:

$$T_K\% = \frac{K}{R} \times 100$$

Масеното искористување на јаловината -  $T_J\%$  - се добива од односот на масата на јаловината и масата на влезната сировина:

$$T_J\% = \frac{J}{R} \times 100$$

Под искористување на металот или распределба на металот се подразбира процентуална застапеност на корисната компонента (односно некорисна) во производите на концентрацијата. Искористувањето на металот во концентратот се добива од односот на масата на металот во концентратот и неговата маса во влезната сировина:

$$I\% = \frac{K \cdot J}{R \cdot R} \times 100 = T_K\% \times \frac{J}{R}$$

Искористување на металот во јаловината се добива од односот на масата на металот во јаловината и неговата маса во влезната сировина:

$$I\% = \frac{J \cdot J}{R \cdot R} \times 100 = T_J\% \times \frac{J}{R}$$